



## Meripirtin päiväkodin sisäilma-asiaa

Meripirtin päiväkodin sisäilmaa on tutkittu monipuolisesti ja korjaavia toimenpiteitä on tehty vuosien saatossa useita ja myös olosuhdetekijöitä on korjattu mahdollisuuksien mukaan. Sisäilmaan liittyvistä hankaluuksista raportoidaan kuitenkin edelleen ja viimeksi sisäilmaryhmä kokoontui 6.11.2017 käsittelemään kiinteistön tilaa ja tiloissa koettua huonoa sisäilmaa.

## Tehtyjä toimenpiteitä

Alapohjasta on puhdistettu sinne kuulumattomat rakennusmateriaalit sekä alapohjan tiiveys sieltä tulevan vuotoilman osalta on tarkistettu tiiviiksi.

VOC-päästöjä aiheuttaneet lattiamattomateriaalit on vaihdettu uusiin. Kiinteistössä on tehty hiilidioksidimittauksia ja VOC-mittauksia. Todetut tulokset ovat olleet selvästi alle toimenpideraja-arvojen.

Kiinteistön siivoustasoa on tarkistettu sekä ilmanvaihtoa on testattu ja säädetty toimivammaksi.

## Tulevat toimenpiteet

Kiinteistössä tullaan tekemään vielä tarkistusmittauksia hiilidioksidin ja ilmanvaihdon osalta. Tämän lisäksi yksi ikkuna tullaan vaihtamaan uuteen.

Näiden toimenpiteiden jälkeen kaikki kiinteistössä tehtävissä oleva on tällä hetkellä tehty. Kiinteistön rakenteissa ei ole myöskään löydetty epäpuhtauksia, joiden olisi mahdollista päästä päiväkodin sisäilmaan. Näin ollen terveydelle haitallinen altistuminen on tällä hetkellä hyvin epätodennäköistä kiinteistössä.

Sisäilmastokokemuksia seurataan kuitenkin edelleen niin henkilöstön kuin lasten osalta.

## Tiedottaminen

Lisäkysymyksiin vastaa terveystarkastaja Risto Karnaattu ja isännöitsijä Markku Auervuolle (etunimi.sukunimi@kotka.fi)

Rakentavin  
sisäilmaterveisin

Suvi Piironen  
Päiväkodin johtaja

Tommy Larvi  
työsuojelupäällikkö