



22.3.2018

METSÄKULMAN PÄIVÄKODIN SISÄILMA-ASIAA

Metsäkulman päiväkodin henkilökunta on kokenut päiväkodin sisäilman ajoittain huonoksi. Tämän johdosta, on päiväkodin ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja toimivuus tarkastettu. Ilmanvaihtokanavat on todettu puhtaiksi. Ilmanvaihto on säädetty mitoitusastoon ja päiväkodin kolmeen huoneeseen on asennettu lisäksi erilliset, lämpövastuksilla varustetut tuloilmapuhaltimet. Toimenpiteiden koetaan parantaneen sisäilman laatua, mutta ei poistaneen kokonaan koettuja tuntemuksia.

Päiväkodin sisäilma on todettu kuivaksi (10-15 %), joka saattaa osaksi selittää sisäilmatuntemuksia. Talvisin sisäilman kosteus laskee yleisesti alhaiseksi. Isompien lasten puolella on vaihdettu lämpöpattereita tehokkaammiksi.

Päiväkodin sisäilma-olosuhteiden tarkentamiseksi tullaan päiväkodissa tekemään sisäilmaan vaikuttavien tekijöiden tutkimus. Tutkimusta varten laaditaan tutkimussuunnitelma, jolloin myös tutkimusaikataulu selviää. Päiväkodin sisäilmaryhmä seuraa sisäilmatilannetta ja tutkimusten etenemistä. Tutkimuksista ja tutkimusten tuloksista tiedotetaan heti, kun niistä saadaan tietoa.

Seuraava sisäilmaryhmän kokous pidetään 21.5.2018.

Lisätietoja antavat isännöitsijä Markku Auervuolle ja sisäilma-asiantuntija Risto Karnaattu (etunimi.sukunimi@kotka.fi)

Yhteistyöterveisin

Raakel Rousku
päiväkodin johtaja

Risto Karnaattu
sisäilma-asiantuntija (sisäilmaryhmän)