

## **MERIPIRTIN PÄIVÄKODIN SISÄILMA-ASIA**

Päiväkodin kiinteistössä on tehty ulkopuolisen asiantuntijan Insinööri Studio Oy:n toimesta sisäilmaan liittyviä rakennusteknisiä tutkimuksia ja selvityksiä. Näiden selvitysten pohjalta on tehty suositeltuja korjaustoimenpiteitä, jotka jatkuvat edelleen.

Tutkimusten käynnistämisen syynä oli henkilökunnalta tulleet viestit joidenkin tilojen tunkkaisuudesta ja muutaman henkilön kokemat sisäilmaan viittaavat oireilut.

Alapohjan ryömintätilan tuuletusta on lisätty sekä kosteuden pääsy sisätilaan estetty. Alapohjan ryömintätilan kosteustilannetta seurataan säännöllisesti. Vuoden vaihteessa ns. yösiiven ja salin lattiapinnoitteet uusittiin niissä ilmenneiden materiaalivaurioiden takia.

Korjaustyöt jatkuvat korjaussuunnitelman mukaisesti. Päiväsiivessä sijaitsevien ryhmätilojen lattiapinnoite uusitaan 9.5.2016 - 31.7.2016 välisenä aikana.

Päiväkodin toiminta siirretään remontin ajaksi Meripirtin puutaloon, vuorotalon yösiiveen sekä Haukkavuoren esiopetuksen tiloihin Haukkavuoren koululle.

Mikäli pystytte remontin aikana järjestämään päivähoidon itse, on aika maksutonta. Hoidon tarve kysytään erillisellä lomakkeella.

Päiväkodilla toimii kohdekohtainen moniammatillinen sisäilmaryhmä, jossa ovat edustettuina työterveys, terveystarkastaja, työsuojelu, päivähoido sekä kiinteistöstä ja huollosta vastaavat tahot.

Sisäilmaryhmä seuraa ja koordinoi sisäilmatilannetta sekä tutkimuksia ja korjauksia. Se kerää tietoa tilojen käyttäjiltä ja arvioi yhdessä terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa päiväkodin olosuhteiden tilannetta ja turvallista käyttöä terveyden näkökulmasta.

Sisäilmaryhmän puolesta

Yhteistyöterveisin

Suvi Piironen  
päiväkodinjohtaja

Tommy Larvi  
työsuojelupäällikkö