



Ympäristöterveydenhuollon
palveluyksikkö

KOTKAN KAUPUNGIN UIMARANTOJEN UIMAVEDEN LAATU UIMAKAUDELLA 2021

Uimaranta	Näytteenotto- päivä	Uimaveden laatu	Lämpötila (°C)	Escherichia coli (pmy/100 ml)*	Suolistoperäiset enterokokit (pmy/100ml) **	Syanobakteeri (sinilevä)***	Muut havainnot
Mansikkalahden ulkoranta	8.6.2021	Hyvä	15,8	<10	arvio 1	ei havaittu	
	29.6.2021	Hyvä	19,1	10	arvio 2	ei havaittu	
	20.7.2021	Hyvä	17,6	56	arvio 5	ei havaittu	
	17.8.2021						
Mansikkalahden lastenranta	8.6.2021	Hyvä	18,1	290	<10	ei havaittu	
	29.6.2021	Hyvä	17,3	20	30	ei havaittu	
	20.7.2021	Huono	19,2	580	200	ei havaittu	
	17.8.2021						
Santalahti	8.6.2021	Hyvä	17,7	10	0	ei havaittu	
	29.6.2021	Hyvä	16,9	16	arvio 2	ei havaittu	
	20.7.2021	Hyvä	15,2	1	arvio 5	ei havaittu	
	17.8.2021						
Äijänniemi	8.6.2021	Hyvä	18,7	10	0	ei havaittu	
	29.6.2021	Hyvä	20,6	10	arvio 2	ei havaittu	
	20.7.2021	Huono	14,1	220	410	ei havaittu	
	17.8.2021						
Tampsan monttu	8.6.2021	Hyvä	20,1	12	arvio 1	ei havaittu	
	29.6.2021	Hyvä	25,1	26	arvio 2	ei havaittu	
	20.7.2021	Hyvä	23,6	1	<10	ei havaittu	
	17.8.2021						
Ruonala	22.6.2021	Hyvä	26,3	16	7	ei havaittu	
	14.7.2021	Hyvä	28,2	40	<10	ei havaittu	
	11.8.2021						

Ympäristöterveydenhuollon
palveluyksikkö

Varissaari	23.6.2021	Hyvä	23,0	290	58	ei havaittu	
	13.7.2021	Huono	25,2	520	52	ei havaittu	
	20.7.2021	Huono	19,9	2300	1500	ei havaittu	
	10.8.2021						

* Toimenpideraja Escherichia coli sisämaan vedessä 1000 pmy/100 ml ja rannikolla 500 pmy/100 ml

** Toimenpideraja suolistoperäisille enterokokeille sisämaan vedessä 400 pmy/100 ml ja rannikolla 200 pmy/100 ml

*** Ei levää = Veden pinnalla tai rantaveden rajassa ei ole havaittavissa sinilevää. Näkösyvyys on normaali.

Hieman levää = Levää näkyy, jos vettä ottaa läpinäkyvään astiaan. Levää on havaittavissa vihertävinä hiutaleina tai tikkuisina vedessä. Rannalle on saattanut ajautua kapeita leväraitoja.

Runsaasti levää = Vesi on selvästi leväpitoista tai veden pinnalle on kohonnut pieniä levälautoja tai rannalle on ajautunut leväkasumia.

Erittäin runsaasti levää = Levä muodostaa laajoja levälautoja tai sitä on ajautunut rannalle paksuiksi kasumiksi.

Lisätietoa uimaveden laadusta antaa:

Anni Varis
terveystarkastaja
040 653 2887